

Protokoll

Bauausschuss der Gemeinde Börnsen

Ortsbereisung „Neu-Börnsen“ am 29.04.2011

Beginn: 10.00

Ende: 11.45

Anwesende: siehe Teilnehmerliste

1. Fasanenweg 3, Verkehrsraum freischneiden.
(Aufforderung Amt) Foto 1
2. Haidweg 27, Schlaglöcher im Asphalt.
(Ausführung Firma) Foto 2
3. Haidweg 10a und 2a, Verkehrsraum freischneiden.
(Aufforderung Amt) Foto 3 und 4
4. Steinredder 17, vorm Spielplatz und Einmündung Krogbusch Löcher im Asphalt.
(Ausführung Firma) Foto 5
5. Krogbuschweg 24, Regenrohr direkt auf die Straße geführt.
(Bauamt ?) Foto 6
6. Krogbuschweg 30 und 34, Verkehrsraum freischneiden.
(Aufforderung Amt) Foto 7 und 8
7. Freiweide 13a, Tanne zurück schneiden.
(Aufforderung Amt) Foto 9
Asphalt aufgebrochen und hochgedrückt.
(Ausführung Firma) Foto 9
8. Freiweide 32, Wasserabsperrschieber steht 3cm hoch.
(Aufforderung an GWB) Foto 10
9. Freiweide Bankette ausbessern.
(Firma und Bauhof?) Foto 11 und 12
10. Freiweide 2-4, Fahrbahn einseitig abgesackt.
(Ausführung Firma) Foto 13
11. Mühlenweg müssen auf der Westseite die Bankette aufgefüllt werden
(Sturzkanten).
(Ausführung Firma oder Bauhof)
12. Schäferholz/Ecke Mühlenweg bricht der Fahrbahnrand weg.
(Vorschlag von Herrn Weis) Foto 14
13. Schäferholz 1, Löcher im Asphalt
(Ausführung Firma)
14. Alte Einmündung Mühlenweg an der B207, im Graben liegt ein Bauschild.
(Aufforderung Amt) Foto 15
Welchen Zweck haben die Absperrgitter?
(Klärung Amt)
15. Frachtweg, neben Nr. 1 den Graben im Bereich vor der Verrohrung vertiefen,
droht bei Starkregen überzulaufen.
(Ausführung Firma)
16. Frachtweg, Die Altglascontainer könnten Richtung Börnsener Straße neben den
Parkflächen verlegt werden (Wendemöglichkeit). Die Aufstellung der
Straßenbegrenzungspfähle durch einige Anlieger dann Untersagen.
(Ausführung Bauhof ?)
17. Frachtweg. Durch abschieben der Rasenfläche entstehen bei Regen riesige
Pfützen. Ist das Sinnvoll? Foto 16

18. Börnsener Straße, der Graben vor dem Dalbekhof sollte bis Stach ausgehoben werden. (Ausführung Firma)
19. Börnsener Straße, der Radweg im Bereich GWB hat 2 Schlaglöcher im Asphalt. (Ausführung Firma)
20. Buchenberg, das Sperrgitter vor dem Gehweg zum Neubaugebiet sollte entfernt werden.

Protokollführung: Heidrun Punert