

## Sporthallen (Mängel und to do's)

- Eingangstür: Schloss mit Schließmechanismus, z.B. ggf. aber offen zu halten durch einen „Türpuffer“ wie im mittleren Eingangsbereich vom Schulgebäude

### Große Sporthalle:

- Reck: Reparatur/Austausch einer Reckstange inklusive der Bodenverankerung, da Bodenverankerung auch defekt ist
- Weichbodenmatten sind alt/zu schwer: 2 neue Matten (z.B. siehe neue Matten in der kleinen Sporthalle)
- Ersetzen der alten kleinen Turnmatten (6 neue wurden angeschafft, Anzahl reicht aber nicht)
- evtl. Schutzhüllen für die Bänke für den Handball-Spielbetrieb am Wochenende (Austausch mit TuS dazu erforderlich)
- Brandmelder müssen gecheckt werden, geben dauerhaft Alarmtöne von sich
- Erneuerung der Teppichverkleidung an der Mauer zur Tribüne und Erneuerung des Bodenbelags im Tribünenbereich (Teppich neu)
- Basketballkörbe, z.B. an den kurzen Seiten der Halle neben den Toren oder in der kleinen Sporthalle

### Kleine Sporthalle:

- Seile/Taue wieder funktionsfähig machen durch Austausch der Decken-/Wandvorrichtungen? Sonst Abbau der Seile/Taue/Decken-/Wandvorrichtungen für Seile/Taue (
- Abbau der deckenhohen „Kletter-Leitern“ am hinteren Ende der kleinen Sporthalle
- Entfernen des mobilen Basketballkorbes aus dem Innenbereich beider Sporthallen (sehr große Unfallgefahr!)

# Schule (Mängel und to do's)

## Außen

- Sanierung der Fenster: Schimmel, morsches Holz - Verankerung für Windschutz an einigen Fenstern nicht möglich
- Streichen der Türe, Lack ist bis aufs Holz weg
- Beruhigung der Verkehrssituation (durch Schranke?) direkt hinter der Schule, Eltern fahren teilw. bis zum Waldkindergarten vor - gr. Gefahr für Schulkinder durch regen Verkehr hinter der Schule
- Perspektivisch: Einzäunung des Schulgeländes - reger Durchgangsverkehr am Vormittag (auch zu Pausenzeiten) teilw. mit dem Fahrrad über dem Schulhof
- Fassade sanierungsbedürftig
- Neuer Geräteschuppen

## Innen

- Platznot im Lehrerzimmer, mehr Personal im kommenden SJ
- Neues Klassenzimmer, dadurch weniger Platz für Lehrmaterial und fehlender Differenzierungsraum (in der Nähe der Klassenzimmer)
- Schulsozialarbeit zu weit weg (im C-Trakt) vom Geschehen
- Kein Besprechungsraum für (Eltern)Gespräche, momentan im im Büro der SL
- Lehrerküche sehr klein und marode
- Kein Erste-Hilfe-Raum (mit Liege und Waschbecken) - im Lageplan verankern - Unfallkasse Nord
- Flure in den Eingangsbereichen streichen