

Protokoll
über die Ortsbegehung Bauausschuss Börnsen Unten am 9. April 2011

Teilnehmer: Heidrun Punert
Felix Budweit
Wolfgang Pirsich
Maren Tormählen
Wolfgang Roloff (zeitw.)

Start: 10:00 Uhr, Ende 11:45

Folgende Punkte wurden gesichtet:

1. Rudolf-Donath-Weg, am Ende, Weg zum Parkplatz links hoch

große Wurzelschäden in der Zufahrt, die Straße führt nur knapp an einigen Bäumen vorbei (Fotos: A1)

➔ das Amt möge herausfinden, wer Eigentümer der Zufahrt ist und wie breit das Grundstück ist.

2. Dröge Wisch, Bachlauf zeigt Überschwemmungsspuren

Das Flussbett ist versandet, daher kann der Durchfluss unter der Bahnlinie keine größeren Wassermassen durchlassen; im Frühjahr hat es eine Überschwemmung gegeben. Das Sandaufkommen muss im Zusammenhang mit den erforderlichen und bereits geplanten Sanierungsarbeiten am Hamfelderredder gesehen werden (Fotos: A2)

➔ der Flusslauf muss dringend entsandet werden

➔ Frau Tormählen möge deshalb Kontakt mit der Wasserbehörde aufnehmen.

3. Lauenburger Landstr. Bushaltestelle 'Dänenweg' Richtung Bergedorf

Die Bushaltestelle ist derzeit vom Dänenweg aus nur über einen schmalen 'Trampelpfad' (Abkürzung) und mit Kinderwagen deutlich holpriger über die Straße (offizieller Weg, aber Umweg) zu erreichen (Fotos: A3). Da mittelfristig ein Umbau der Haltestelle erfolgen soll, wird eine Sofortmaßnahme empfohlen:

➔ entweder soll der Kanalschacht etwas abgesenkt werden oder drumherum etwas Teer aufgetragen werden, um den offiziellen Weg zur Haltestelle gangbar zu machen.

Herr Weis möge sich der Sache annehmen.

Die Haltestelle soll beim Umbau verlängert werden, damit auch Gelenkbusse komplett an der Haltestelle halten können.

➔ Als Umbaumaßnahme wird empfohlen, wegen der geringen Frequenz die Haltestelle auf die Straße zu verlegen. Dadurch würde Platz für den Haltestellenbereich gewonnen, Länge für die Busse generiert, Abwasserleitungen könnten im Fußgängerbereich bleiben und die Kontrollschächte für die Gasleitung auch.

4. Dänenweg, unterer Bereich

die Beleuchtung ist dort mangelhaft und ein größeres Schlagloch muss beseitigt werden (Fotos: A4).

➔ ca. 30 m oberhalb der ex B5 neben der Pforte sollte eine weitere Lampe installiert werden.

➔ das Schlagloch muss beseitigt werden.

5. Bahnstraße, Einmündung Heuweg

Die Beschilderung muss überarbeitet werden (Foto: A5):

➔ das Schild für das Parkverbot auf der Bankette muss auf die rechte Seite und Richtung Bahnübergang vorgezogen werden.

6. Bahnstraße, Hausnummer 5, Schlagloch

Auf dem Fußgängerweg vor dem Haus in der Bahnstraße 5 befindet sich ein Schlagloch (abgesenkte Steine); Stolperfalle (Foto: A6):

➔ das Schlagloch (auf dem Gehweg) muss beseitigt werden.

7. Horster Weg, diverse Löcher und Bankettenabbrüche

es sind an diversen Stellen die Banketten abgebrochen (Fotos: A7).

➔ Herr Weis möge sich der Löcher annehmen.

8. Parkplatz neben der Sparkasse

Die Bäume neben und oberhalb des Parkplatzes sind beschnitten worden, haben aber noch nicht das vorgeschriebene Lichtraumprofil erreicht.

➔ Die Bäume neben und oberhalb des Parkplatzes müssen noch mehr beschnitten werden.

9. Rothehausweg, überstehende Büsche

Bei Haus Nr. 10 engen die Büsche das Straßenprofil deutlich ein (Foto: A8)

➔ das Amt möge den Hausbesitzer anschreiben

Wolfgang Pirsich