

Protokoll der Sitzung 1 /2012

des Bau- und Wegeausschusses am 14.01.2012

Sitzungsbeginn: 13.00 h
Sitzungsende: 17.10 h

Stimmberechtigte Mitglieder: Heinz Werner Betz, Uwe Bolzendahl,
Heinz Manzei, Detlef Mechelke,
Hans-Jürgen Pfeiffer, Hans Georg Oehr

Stimmberechtigtes,
stellvertretendes Mitglied: Wolf-Dieter Schultz

Gäste: Gunther Schrock (BGM)
Frank Stülten (stv.bgl.Mgl.)
Hans-Martin Knies (Gemeindevertreter)
Dr. Riederer (Gmdvtr.)-zeitweise

Zu Top 3 – 6 : Hr. Kreuzer, Fa. GTS
Zu TOP 3 : Herr Runde, Vors. ESV

Tagesordnung:

öffentlich:

- Top 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Top 2: Änderungen / Ergänzungen der Tagesordnung öffentlicher Teil
- Top 3: Sportplatz
- Top 3.1: Abnahme Granulat
- Top 3.2: Sicherung Eingang Sportlerhaus
- Top 3.3: Platz für Müllcontainer
- Top 3.4: Besichtigung Schranke und weitere Maßnahmen
- Top 3.5: Abnahme Spritzschutz
- Top 4: Abnahmen: Bushaltestellen Vossmoor, Bushaltestellen Alte Landstraße, Treppe Dalbekhöhe
- Top 5: Abtragen Hügel vor der Schule
- Top 6: Besichtigung kleiner Spielplatz
- Top 7: Genehmigung der letzten öffentlichen Niederschrift der Sitzung vom 09.11.11 – Nr. 5/2011
- Top 8: Anfragen der Bürger
- Top 9: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen/Mehrzweckfahrzeug für FFW
- Top 10: Verschiedenes

nicht öffentlich:

- Top 11: Änderungen / Ergänzungen der Tagesordnung nichtöffentlicher Teil
- Top 12: Genehmigung der letzten nichtöffentlichen Niederschrift der Sitzung vom 09.11.11 – Nr. 5/2011
- Top 13: Bau- und Grundstücksangelegenheiten
- Top 14: Vertragsangelegenheiten
- Top 15: Verschiedenes

Öffentliche Sitzung:

Die Sitzung findet zunächst am Sportplatz der Gemeinde Escheburg statt. Der Bauausschussvorsitzende, Herr Betz, begrüßt die Mitglieder und Gäste zur 1. Sitzung des Jahres 2012 und bittet Herrn Mechelke das Protokoll zu führen.

Zu Top 1: Feststellung der Beschlussfähigkeit

Es sind 7 stimmberechtigte Bauausschussmitglieder anwesend.
Der BA-Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Zu Top 2: Änderungen/Ergänzungen der Tagesordnung öffentlicher Teil

Top 3.5 wird geändert in: Entscheidung über die Ausführungsart des Spritzschutzes am Sportlerhaus.

Abstimmung: 7 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen

Zu Top 3.1: Abnahme Granulat

Die Oberflächenbefestigung durch Aufbringen einer Grob-Kiesschicht 8/16 ist ausreichend, die ausgeführten Arbeiten werden ohne Mängel abgenommen.

Abstimmung: 7 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 0 Stimmenthaltungen

Zu Top 3.2: Sicherung Eingang Sportlerhaus

Beschluss: Eine zusätzliche Stahlgittertür soll in die Mauerwerksöffnung vor die vorhandene Eingangstür aus Kunststoff angebracht werden. Der Gemeindearbeiter, Hr. Haak, wird dem BGM eine Variante mit einem klappbaren Flügel (180°) vorschlagen. Nachfolgend wird der BGM gebeten, entsprechende Angebote einzuholen, die auch eine Reparatur der vorhandenen Tür und des Rahmens an der Schließseite beinhalten.

Abstimmung: 7 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 0 Stimmenthaltungen

Zu Top 3.3: Platz für Müllcontainer

Beschluss: Der Platz für den Müllcontainer ist mit dem Sportverein abgesprochen, er befindet sich ca.15 m links neben der Zufahrt zum Sportierhaus, vor dem Abgrenzungsgeländer. Die entsprechende, abschließbare Müllbox zur Unterbringung des Containers soll durch die Gemeinde beschafft und bezahlt werden. Der ESV kann dies nach Aussagen des Vorsitzenden momentan finanziell nicht leisten.

Abstimmung: 7 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 0 Stimmenthaltungen

Zu Top 3.4: Besichtigung Schranke und weitere Maßnahmen

Die Schranke wurde bereits durch den Gemeindearbeiter Instandgesetzt, es sind keine weiteren Maßnahmen notwendig.

Zu Top 3.5: Entscheidung über die Ausführungsart des Spritzschutzes am Sportlerhaus.

Beschluss: Der Spritzschutz soll an der Süd-Westseite des Sportlerhauses aus einer Reihe Pflastersteinen und einer Reihe Muldensteinen (Betonfertigteile) hergestellt werden. Die Ausführung soll wie die Musterverlegung, d.h. mit Abstandsplatte zum Gebäude, erfolgen. Der BGM wird gebeten, die Arbeiten gemäß dem bereits vorhandenen Angebot an die Fa. GTS zu vergeben.

Abstimmung: 7 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen 0 Stimmenthaltungen

Zu Top 4: Abnahme Bushaltestellen Voßmoor, Bushaltestellen Alte Landstrasse, Treppe Dalbekhöhe

Folgende geplanten Haltestellenstandorte wurden während des Außentermins in Escheburg-Voßmoor besichtigt:

- Kiefernweg gegenüber Haus Nr. 8 (Laternennähe)
- Kiefernweg gegenüber Fußweg Brombeerweg (Laternennähe)
- Am Knollgraben gegenüber Haus Nr. 18 (Laternennähe)

Ebenso wurde die Treppe Dalbekhöhe besichtigt

Beschluss: Die Bushaltestellen und die Treppe wurden auftragsgemäß hergestellt. Es sind keine Mängel festgestellt worden. Der Bauausschuss erteilt für alle genannten Maßnahmen eine mangelfreie Abnahme.

Abstimmung: 7 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Die Nachbesserungsarbeiten an den Haltestellen Nördlich Alte Landstrasse (Alter Bahnhof und Götensberg) wurden **nur** besichtigt, **nicht** abgenommen. Dabei ist festzustellen, dass die Ausführungen nur Am Alten Bahnhof in Ordnung sind, am Götensberg zeigen sich im Teerstreifen bereits wieder Risse in der An- und Abfahrt zur Busbucht. Dieser Sachverhalt wurde Herrn Wende durch den Ausschussvorsitzenden informativ mitgeteilt.

Zu Top 5: Abtragen Hügel vor der Schule

Die Fa. GTS wird gebeten, ein Angebot zum Abtragen und Umsetzen des Hügels auf gesamter Länge für die Gemeinde zu erstellen. Der ausgebaute Boden soll auf dem Platz am Blockheizkraftwerk auf Halde geschüttet und zwischengelagert werden.

Zu Top 6: Besichtigung kleiner Spielplatz

Der Spielplatz ist von einem Gutachter geprüft worden. Es wurden Schäden festgestellt, die wie folgt behoben werden sollen:

Wippe: Die Wippe wird durch die Gemeindearbeiter komplett (inkl. der Autoreifen) überarbeitet und die Mängel beseitigt.

Spielgerüst: Der BGM wird gebeten, Angebote zur Reparatur der verfaulten Balken einzuholen. Es soll u.a. die Zimmerei Kloth angefragt werden.
Die Gemeindearbeiter sollen umgehend das Kletternetz beseitigen.

Pflaster Weidenallee: Das Pflaster soll durch die Gemeindearbeiter aufgenommen, die Wurzeln beseitigt und das vorhandene Pflaster wieder eingebaut werden.

Zu Top 7: Genehmigung der letzten öffentlichen Niederschrift der Sitzung vom 09.11.11 – Nr. 5/2011

Die Niederschrift wird ohne Änderungen einstimmig genehmigt.

Zu Top 8: Anfragen der Bürger

Keine

Zu Top 9: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen/Mehrzweckfahrzeug für FFW

Beschluss: Der Gemeindevertretung wird empfohlen, dem Antrag auf Beschaffung des von der Feuerwehr vorgestellten MZF in der entsprechenden Ausführung und mit der beschriebenen Ausstattung, zuzustimmen. Der Kauf soll auf Basis des durch die Feuerwehr eingeholten Kostenvoranschlags, der dem Bauausschuss vorgelegt wurde, erfolgen.

Abstimmung: 7 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Stimmenthaltungen.

Der BA bittet die Feuerwehr, den durch die größere Fahrzeuglänge des zu beschaffenden MZF's entstehenden Mehrbedarf an Stellplatzkapazität in der Halle zu prüfen und der Gemeinde anzumelden. Diskutiert wurde auch, die Spinde der Jugendfeuerwehr anderenorts unterzubringen, im Angebot der Gemeinde steht auch ein Fraktionsraum zur Umnutzung zur Disposition.

Zu Top 10: Verschiedenes

Pflasterschäden Brombeerweg:

Im Zuge der Bushaltestellenbesichtigung wurde das nördliche Ende des Brombeerwegs besichtigt und festgestellt, dass das Pflaster durch Wurzelwerk angehoben wurde und in sehr schlechtem Zustand ist. Die Betonanschüttung am Ende der Pflasterung ist ebenfalls zu erneuern. Der BGM wird gebeten, umgehend die Beseitigung der Schäden zu veranlassen.

Kiefernweg:

Der BGM wird gebeten, dem Abwasserverband die auszubessernden Versackungen im Asphalt des Kiefernweges zu melden und um Beseitigung zu bitten. Die Versackungen sind durch Ausbesserungsarbeiten an der Straßendecke durch den Verband verursacht worden.

Weg zur Schule am kleinen Spielplatz:

Das Regenwasser kann auf dem Weg zur Schule (südöstlich der Sporthalle) nicht ablaufen. Der Weg ist sehr matschig und nur bedingt begehbar. Der BGM wird gebeten, ein Angebot

für eine Auffüllung (Erhöhung) des Weges einzuholen. Ziel: Das Regenwasser soll vom Weg zum Rasenteil hin ablaufen können.

Außenschulzimmer:

Der BMG wird gebeten das sogenannte „Außenschulzimmer“ durch die Gemeindearbeiter mit neuem Rindenmulch auffüllen zu lassen.

Öffentliche Beleuchtung der Schule:

Ein Lampenmast der öffentlichen Beleuchtung der Schule ist nur notdürftig und nicht fachmännisch repariert worden (Kinderhandhöhe über Boden). Der BGM wird gebeten, eine entsprechend fachmännische Reparatur zu veranlassen.

Schulmensa:

Durch den Bodenablauf in dem Raum neben der Mensa dringt schlechter Geruch. Der Geruchsverschluss scheint nicht richtig zu funktionieren. Der BMG wird gebeten, dem Auftragnehmer der Mensa den Gewährleistungsschaden anzuzeigen und zur Abhilfe aufzufordern.

Treppe Dalbekhöhe:

Im Zuge der Besichtigung wurde festgestellt, dass oberhalb der Treppe der Rasenstein teilweise fehlt bzw. durch scharfkantige Plastikscheiben ersetzt wurden. Diese bedeuten ein erhöhtes Verletzungsrisiko. Der BGM wird gebeten, die Plastikscheiben durch die Gemeindearbeiter entfernen zu lassen.

Gewährleistungsmangel Straße Hohenstein:

Der BGM wird gebeten, den Stand der Mängelbeseitigung der Schäden, die bei der Gewährleistungsabnahme der Straße Hohenstein beanstandet wurden, zu erfragen und dem BA mitzuteilen.

Sportplatz:

Ein Ablauf von Regenwasser zwischen Sportplatz und Sportlerhaus (im nördlichen Bereich des Fußballtores) ist nicht gegeben. Der BGM wird gebeten, ein Angebot für das Verlegen einer Drainage in diesem Bereich einzuholen.

Mülleimerstandort:

Bei Abnahme der Haltestellen in Voßmoor fiel dem BA auf, dass die Behälter nicht in der Nähe des jeweiligen Haltestellenschildes, sondern davon entfernt, am Knollgraben sogar auf der gegenüber liegenden Seite platziert sind. Dies soll durch die Gemeindearbeiter geändert werden.

Aufgestellt am 04.02.2012